


# Siberian: Installation Instructions/ Installationsanleitung



For/ Für Intel™ Socket/ Sockel

For/ Für AMD™ Socket/ Sockel





1. Install four plastic inserts into the hole of the mounting bracket according to the CPU socket type.  
Installieren Sie die vier Plastikhacken am Sockel.

A) Apply thermal compound on the surface of CPU. / Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU.





2. Install the mounting bracket on the motherboard and push the four plastic hooks through the mounting hole. / Installieren Sie den Sockel auf die Mutterplatte und drücken die vier Plastikhacken durch die Löcher.

B) Put the Cooler on top of the CPU.  
Setzen Sie den Kühler auf die CPU.




3. Apply thermal compound on the surface of CPU. / Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU.

C) Install the cooler by pressing the mounting clip until it's hooked in.  
Installieren Sie den Kühler, in dem Sie die Befestigungsclips festhaken.



4. Insert four plastic pins into the hole of the plastic insert.  
Befestigen Sie die vier Plastikhacken.



5. Install the cooler by pressing the mounting clip until it's hooked in.  
Installieren Sie den Kühler, in dem Sie die Befestigungsclips festhaken.

*All Brand names & trademarks are the properties of their respective owners./ Alle Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.*

*© Copyright 2011 all rights reserved by GELID Solutions Limited.*